



VHSA - 0032

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CAMBIO DE MARCHA

|                                   |                                         |                             |                                 |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Empresa:</b> FI México         | <b>Solicitante:</b> Ing. Edsel Geronimo | <b>Código QR:</b> VHSA-0032 | <b>N. Orden:</b> KAUF0015       | <b>Fecha:</b> 13 de septiembre del 2019 |
| <b>Equipo:</b> Montacargas Hyster | <b>Modelo:</b> H135XL                   | <b>Serie:</b> F006D04393V   | <b>Capacidad:</b> 13,500 libras | <b>Horometro:</b>                       |

### 1. SUMINISTRO Y CAMBIO DE MARCHA





VHSA - 0032

## MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CAMBIO DE MARCHA

|                                   |                                         |                             |                                 |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Empresa:</b> FI México         | <b>Solicitante:</b> Ing. Edsel Geronimo | <b>Código QR:</b> VHSA-0032 | <b>N. Orden:</b> KAUF0015       | <b>Fecha:</b> 13 de septiembre del 2019 |
| <b>Equipo:</b> Montacargas Hyster | <b>Modelo:</b> H135XL                   | <b>Serie:</b> F006D04393V   | <b>Capacidad:</b> 13,500 libras | <b>Horometro:</b>                       |

### Materiales utilizados:

1 Pza. Marcha Hyster

### Observaciones:

Fuga por tubo de la bomba de inyección

Fuga de aceite por tapa de la distribución

Se recomienda reparación del sistema eléctrico de arranque

Se entregan refacciones usadas

Queda funcionando correctamente el equipo

