



VHSA - 0032

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REPARACION DE BOMBA DE INYECCION

Empresa: FI México

Solicitante: Ing. Edsel Geronimo **Código QR:** VHSA-0032

N. Orden: KAUF0019

Fecha: 05 de noviembre del 2019

Equipo: Montacargas Hyster

Modelo: H135XL

Serie: F006D04393V

Capacidad: 13,500 libras

Horometro:

1. REPORTAN FALLAS CON EL SWITCH DE IGNICION
2. REPORTAN FALLAS CON EL SISTEMA DE FRENOS




FIGURE 3. ELECTRICAL SCHEMATIC (DIESEL, PERKINS 4.2482)



DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0032

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REPARACION DE BOMBA DE INYECCION

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0019	Fecha: 05 de noviembre del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro:

Materiales utilizados:

N/A

Observaciones:

Se recomienda la instalación de la segunda batería LTH L31P900, se adjunta diagrama electrico del fabricante

Se recomienda la revisión de las balatas durante el proximo mantenimiento

Queda funcionando el equipo.