



VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0035	Fecha: 30/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,892.5 hr

FALLAS REPORTADAS:

- Problemas de frenado

1. Se desmontan ruedas y mazas delanteras





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0035	Fecha: 30/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,892.5 hr

2. Se cambian ambos cilindros de freno dañados





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0035	Fecha: 30/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,892.5 hr

2. Se cambian ambos cilindros de freno dañados





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0035	Fecha: 30/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,892.5 hr

3. Se detectan balatas contaminadas de aceite en ambos lados, se empastan sobre medida y se instalan





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0035	Fecha: 30/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,892.5 hr

3. Se detectan balatas contaminadas de aceite en ambos lados, se empastan sobre medida y se instalan





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0035	Fecha: 30/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,892.5 hr

4. Se detectan los cuatro retenes dañados, se instalan nuevos





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0035	Fecha: 30/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,892.5 hr

4. Se detectan los cuatro retenes dañados, se instalan nuevos





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0035	Fecha: 30/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,892.5 hr

5. Se detectan ambos baleros dañados, se realiza cambio





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0035	Fecha: 30/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,892.5 hr

6. Se detectan tambores cristalizados en ambos lados, se rectifican y se instalan





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0035	Fecha: 30/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,892.5 hr

7. Se colocan juntas y se montan las mazas





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0035	Fecha: 30/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,892.5 hr

Observaciones:

1. Se entrega el equipo operando correctamente <https://www.youtube.com/watch?v=xh36My0AxPg>
2. Se recomienda revisión general del sistema eléctrico
3. Se recomienda mantenimiento preventivo a mástil y carro porta horquillas