



VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0036	Fecha: 30/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 11,334.1 hr

1. Faros solo prenden 4 led y se detectan las bases quebradas, se cambian faros nuevos





VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0036	Fecha: 30/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 11,334.1 hr

1. Faros solo prenden 4 led y se detectan las bases quebradas, se cambian faros nuevos





VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0036	Fecha: 30/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 11,334.1 hr

2. No cuenta con espejos, se instalan retrovisores laterales nuevos





VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0036	Fecha: 30/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 11,334.1 hr

3. Se cambia arnés dañado de electroválvula de la transmisión






VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0036	Fecha: 30/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 11,334.1 hr

4. Se colocan 8 litros de aceite de transmisión



5. Suministro e instalación de banda de alternador





VHSA - 0042

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0042	N. Orden: KAUF0036	Fecha: 30/12/2019
Equipo: Montacargas Heli 02	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5621	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 11,335 hr

Observaciones:

1. Queda trabajando correctamente el equipo.
2. Próximo cambio de aceite de transmisión 11,585 hr.
3. En espera de la bayoneta de la transmisión para su instalación (Fecha de entrega aproximada 9 de enero del 2020).
4. El deposito de anticongelante no corresponde al equipo, presenta fuga por la tapa (Se recomienda cambio)