



VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0046	Fecha: 22/01/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,416.6 hr

FALLAS REPORTADAS:

- Problemas de frenado

- Se detecta desgaste en exceso de tambores





VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0046	Fecha: 22/01/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,416.6 hr


2. Se detectan zapatas deformadas, se rectifican y se empastan



zapatas buenas



zapatas deformadas



zapatas rectificadas



VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0046	Fecha: 22/01/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,416.6 hr

3. Se cambian retenes en ambos lados





VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0046	Fecha: 22/01/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,416.6 hr

4. Se cambian baleros interiores y exteriores en ambas ruedas





VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0046	Fecha: 22/01/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,416.6 hr

4. Se cambia un cilindro de freno dañado





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0046	Fecha: 22/01/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,416.6 hr

Observaciones:

1. Queda trabajando correctamente el equipo.
2. Se recomienda el cambio inmediato de tambores, zapatas y resortes nuevos
3. En este trabajo no hay garantía