





VHSA - 0041

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0041	N. Orden: KAUF0054	Fecha: 28/02/2020
Equipo: Montacargas Heli 01	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5620	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 11,832 hr

Revisión de diferencial






VHSA - 0041

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0041	N. Orden: KAUF0054	Fecha: 28/02/2020
Equipo: Montacargas Heli 01	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5620	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 11,832 hr

Se detecta desgaste en la cruceta





VHSA - 0041

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0041	N. Orden: KAUF0054	Fecha: 28/02/2020
Equipo: Montacargas Heli 01	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5620	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 11,832 hr

Se detecta desgaste en laines, solo se encuentran 2 laines de 4





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0041

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0041	N. Orden: KAUF0054	Fecha: 28/02/2020
Equipo: Montacargas Heli 01	Modelo: CPQYD30	Serie: 250301K5620	Capacidad: 3,000 Kg	Horometro: 11,832 hr

Observaciones:

1. Se vuelve a montar diferencial en las condiciones de que encuentra por indicaciones del cliente
2. En caso de seguir operando el montacargas en estas condiciones se pueden dañar los satélites y caja de satélites
3. Se recomienda el cambio de baleros, o-rings, juntas, laines y cruceta (cotización 640)