



VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0043	N. Orden: KAUF0060	Fecha: 10/03/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,625.0 hr

Falla reportada

Ruido anormal en rueda

1.- Se detectan balatas, tambor y un resorte dañado






VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0043	N. Orden: KAUF0060	Fecha: 10/03/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,625.0 hr

Falla reportada
Ruido anormal en rueda





VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0043	N. Orden: KAUF0060	Fecha: 10/03/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,625.0 hr

Falla reportada

Ruido anormal en rueda

2.- Se cambian los elementos dañados y se vuelve armar sin cambiar tambor





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0043	N. Orden: KAUF0060	Fecha: 10/03/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,625.0 hr

Falla reportada

Ruido anormal en rueda

Observaciones:

- Se recomienda cambio inmediato de tambores de freno.