



VHSA - 0046

|                                    |                                       |                             |                            |                               |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK            | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0046 | <b>N. Orden:</b> KAUF0069  | <b>Fecha:</b> 12/04/2020      |
| <b>Equipo:</b> Montacargas Heli 06 | <b>Modelo:</b> CPQYD70                | <b>Serie:</b> 250701K5676   | <b>Capacidad:</b> 7,000 Kg | <b>Horometro:</b> 13,048.0 hr |

### FALLAS REPORTADAS:

Reparación de frenos lado izquierdo

1.- Instalación de zapatas de frenos y cilindro nuevo en rueda lado izquierdo





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV  
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,  
Centro, Tabasco.  
(993) 357 0560  
[Administracion@Kaufmann.mx](mailto:Administracion@Kaufmann.mx)



VHSA - 0046

|                                    |                                       |                             |                            |                               |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Empresa:</b> PROTEAK            | <b>Solicitante:</b> Ing. Luis Pacheco | <b>Código QR:</b> VHSA-0046 | <b>N. Orden:</b> KAUF0069  | <b>Fecha:</b> 12/04/2020      |
| <b>Equipo:</b> Montacargas Heli 06 | <b>Modelo:</b> CPQYD70                | <b>Serie:</b> 250701K5676   | <b>Capacidad:</b> 7,000 Kg | <b>Horometro:</b> 13,048.0 hr |

#### FALLAS REPORTADAS:

Elementos dañados en maza trasera

#### Observaciones:

1. Se recomendó el cambio de tambores de freno por desgaste de los mismos.
2. Trabajo sin garantía