



VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0249	Fecha: 09/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,881 Hr

1.- Desmontaje de 6 llantas usadas





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0249	Fecha: 09/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,881 Hr

1.- Desmontaje de 6 llantas usadas





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0249	Fecha: 09/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,881 Hr

2.- Montaje de las seis llantas nuevas





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0249	Fecha: 09/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,881 Hr

2.- Montaje de las seis llantas nuevas





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0249	Fecha: 09/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,881 Hr

Observaciones:

1.- Fuga de aceite por rueda derecha, se recomienda mantenimiento preventivo para cambio de retenes, cilindros de freno, empastado de balatas y rectificación de tambores, limpieza en general.





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0249	Fecha: 09/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,881 Hr

Observaciones:

1.- Fuga de aceite por rueda derecha, se recomienda mantenimiento preventivo para cambio de retenes, cilindros de freno, empastado de balatas y rectificación de tambores, limpieza en general.





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0249	Fecha: 09/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,881 Hr

Observaciones:

2.- Fuga de aceite por banco de transmisión, se requiere cambio de junta de tapa y sellos de carretes de transmisión





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0249	Fecha: 09/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,881 Hr

Observaciones:

2.- Fuga de aceite por banco hidráulica, se recomienda cambio de kit de sellos





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Carlos Cabrejos	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0249	Fecha: 09/05/2021
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,881 Hr

Observaciones:

3.- Fuga de aceite por bayoneta de aceite de motor, se recomienda cambio

