



VHSA - 0007

Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: ING. EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0050

N. Orden: KAUF0411

Fecha: 20/01/22

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG40

Serie: AF29-50169

Capacidad:

Horómetro: 510.5

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE CRUCETAS





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: ING. EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0050

N. Orden: KAUF0411

Fecha: 20/01/22

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG40

Serie: AF29-50169

Capacidad:

Horómetro: 510.5

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE CUÑERO DE POLEA DE MOTOR





VHSA - 0007

Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: ING. EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0050

N. Orden: KAUF0411

Fecha: 20/01/22

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG40

Serie: AF29-50169

Capacidad:

Horómetro: 510.5

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: ING. EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0050

N. Orden: KAUF0411

Fecha: 20/01/22

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG40

Serie: AF29-50169

Capacidad:

Horómetro: 510.5

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DEL RETEN DE CIGÜEÑAL DELANTERO





Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: ING. EUDY PALMA	Código QR: VHSA-0050	N. Orden: KAUF0411	Fecha: 20/01/22
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG40	Serie: AF29-50169	Capacidad:	Horómetro: 510.5

- **OBSERVACIONES:**
- REVISION DE FLUIDOS DE MOTOR, TRANSMISION E HIDRAULICO
- SE RECOMIENDA LIMPIEZA A CONTACTOS ELECTRICOS
- SE DETECTA ACEITE DE MOTOR EN MAL ESTADO
- INDICADOR DE PRESION DE MOTOR DAÑADO
- RESPIRADERO DE RANSMISION OBSTRUIDO