



Empresa: REDSOL

Solicitante:

Código QR: MONT-10

N. Orden: KAUF0748

Fecha: 09/06/22

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X39F05628

Capacidad: 3.5 TON

Horómetro: 12,483.1 HRAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: NIVELADO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: REDSOL	Solicitante:	Código QR: MONT-10	N. Orden: KAUF0748	Fecha: 09/06/22
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X39F05628	Capacidad: 3.5 TON	Horómetro: 12,483.1 HRAS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: REDSOL

Solicitante:

Código QR: MONT-10

N. Orden: KAUF0748

Fecha: 09/06/22

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X39F05628

Capacidad: 3.5 TON

Horómetro: 12,483.1 HRAS

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO**





Empresa: REDSOL

Solicitante:

Código QR: MONT-10

N. Orden: KAUF0748

Fecha: 09/06/22

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X39F05628

Capacidad: 3.5 TON

Horómetro: 12,483.1 HRAS

OBSERVACIONES:

- SE CAMBIÓ EL ORING DE LA TAPA DE ACEITE DE MOTOR Y SE APRETÓ
- SE DETECTA UN TESTIGO PRENDIDO DE TEMPERATURA DE ACEITE HIDRAULICO, EL TESTIGO SE MUESTRA DESDE QUE SE ENCIENDE EL EQUIPO (EN FRIO) POR LO QUE SE DESCARTA TEMPERATURA DE ACEITE HIDRAULICO ALTA.
- SE REQUIERE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA DE ACEITE HIDRAULICO
- REVISAR ESTADO DEL EXTINTOR (ACTUALMENTE DESCARGADO)