



VHSA-0101

Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0101

N. Orden: KAUF0752

Fecha: 10/06/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FBCU15

Serie: 67221

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

SE RETIRA CONTACTOR ELECTRICO DAÑADO





VHSA-0101

Empresa: TABAFRESH	Solicitante:	Código QR: VHSA-0101	N. Orden: KAUF0752	Fecha: 10/06/22
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FBCU15	Serie: 67221	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE KIT DE REPUESTOS DE CONTACTOR





Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0101

N. Orden: KAUF0752

Fecha: 10/06/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FBCU15

Serie: 67221

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CONTACTOR OPERANDO





Empresa: TABAFRESH

Solicitante:

Código QR: VHSA-0101

N. Orden: KAUF0752

Fecha: 10/06/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FBCU15

Serie: 67221

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

OBSERVACIONES:

- SE SUGIERE REALIZAR SERVICIO A MOTOR Y BOMBA HIDRAULICA.





Empresa: TABAFRESH	Solicitante:	Código QR: VHSA-0101	N. Orden: KAUF0752	Fecha: 10/06/22
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FBCU15	Serie: 67221	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro:

OBSERVACIONES:

- SE OBSERVA PRESENCIA DE ACEITE EN BOMBA HIDRAULICA
- MANGUERAS HIDRAULICAS DE MANIFUL CON PRESENCIA DE ACEITE .

