



Empresa: VERTAB

Solicitante: EDGAR RODRIGUEZ

Código QR: VHSA-0079

N. Orden:

Fecha: 04/08/22

Equipo: MONTACARGAS CATERPILLAR

Modelo:

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0772.3

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: INSTALACION DE LLANTAS TRASERAS





Empresa: VERTAB

Solicitante: EDGAR RODRIGUEZ

Código QR: VHSA-0079

N. Orden:

Fecha: 04/08/22

Equipo: MONTACARGAS CATERPILLAR **Modelo:**

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0772.3

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
INSTALACION DE LLANTAS TRASERAS





Empresa: VERTAB

Solicitante: EDGAR RODRIGUEZ

Código QR: VHSA-0079

N. Orden:

Fecha: 04/08/22

Equipo: MONTACARGAS CATERPILLAR **Modelo:**

Serie:

Capacidad:

Horómetro: 0772.3

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: INSTALACION DE LLANTAS TRASERAS





VHSA - 0079

Empresa: VERTAB**Solicitante:** EDGAR RODRIGUEZ**Código QR:** VHSA-0079**N. Orden:****Fecha:** 04/08/22**Equipo:** MONTACARGAS CATERPILLAR**Modelo:****Serie:****Capacidad:****Horómetro:** 0772.3

OBSERVACIONES:

- EL RIN TRASERO ESTÁ DAÑADO, REQUIERE CAMBIO.
- GATO DE INCLINACION DE DIRECCION TIENE FUGA
- RETEN QUE ACOPLA LA TRANSMISION Y MOTOR DAÑADO
- TERMINAL DE LA DIRECCION DAÑADA
- JUNTA DEL MULTIPLE DAÑADA