



**Empresa:** ALLIERA PUERTO DE VERACRUZ    **Solicitante:** ING. JAIME REYES

**Código QR:** VHSA-0080

**N. Orden:** KAUF0938

**Fecha:** 07/09/2022

**Equipo:** LINDE

**Modelo:** HD35-02

**Serie:** H2X39F01161

**Capacidad:** 3.5 TON

**Horómetro:** 5281

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**  
**CAMBIO DE MANGUERASD EL CARRETE**





**Empresa:** ALLIERA PUERTO DE VERACRUZ **Solicitante:** ING. JAIME REYES

**Código QR:** VHSA-0080

**N. Orden:** KAUF0938

**Fecha:** 07/09/2022

**Equipo:** LINDE

**Modelo:** HD35-02

**Serie:** H2X39F01161

**Capacidad:** 3.5 TON

**Horómetro:** 5281

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**  
**REEMPLAZO DE FILAMENTO DE FARO**







VHSA - 0080

**Empresa:** ALLIERA PUERTO DE VERACRUZ    **Solicitante:** ING. JAIME REYES

**Código QR:** VHSA-0080

**N. Orden:** KAUF0938

**Fecha:** 07/09/2022

**Equipo:** LINDE

**Modelo:** HD35-02

**Serie:** H2X39F01161

**Capacidad:** 3.5 TON

**Horómetro:** 5281

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:**  
**NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO**






VHSA - 0080

|                                            |                                      |                             |                           |                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>Empresa:</b> ALLIERA PUERTO DE VERACRUZ | <b>Solicitante:</b> ING. JAIME REYES | <b>Código QR:</b> VHSA-0080 | <b>N. Orden:</b> KAUF0938 | <b>Fecha:</b> 07/09/2022 |
| <b>Equipo:</b> LINDE                       | <b>Modelo:</b> HD35-02               | <b>Serie:</b> H2X39F01161   | <b>Capacidad:</b> 3.5 TON | <b>Horómetro:</b> 5281   |

## OBSERVACIONES:

- SE HABILITA FUNCION DE DESPLAZADOR LATERAL, COLOCANDO TAPONES EN 4TA FUNCION DE BANCO HIDRAULICO Y DESMONTANDO CARRETE DE LA CUARTA FUNCION
- SE DETECTA FUGA DE ACEITE HIDRAULICO POR MOTOR HIDROSTATICO (REF. 15) PARA LA REPARACION DE LA FUGA SE DEBE DESMONTAR EL MOTOR, ES POSIBLE QUE SE ENCUENTRE SATURADO DE CEMENTO LA FUNDA DEL MOTOR, POR LO QUE EN SU EXTRAXXION PRODRIA VERSE DAÑADA LA CARCASA DEL MOOTR HIDROSTATICO.



116-803.86.01 C