



VHSA - 0019

Empresa: HARI MASA	Solicitante: ING. IRVING GOMEZ	Código QR: VHSA-0019	N. Orden: KAUF0945	Fecha:
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: 2P5000	Serie: AT353187	Capacidad:	Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE RETEN FRONTAL DEL CIGÜEÑAL





VHSA - 0019

Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. IRVING GOMEZ

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF0945

Fecha:

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT353187

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE JUNTA DE BOMBA DE AGUA





VHSA - 0019

Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. IRVING GOMEZ

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF0945

Fecha:

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT353187

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACION





VHSA - 0019

Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. IRVING GOMEZ

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF0945

Fecha:

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000


Serie: AT353187

Capacidad:

Horómetro:

OBSERVACIONES:

REQUIERE REEMPLAZO DE CONEXIONES LATERALES DE BANCO HIDRAULICO





Empresa: HARI MASA

Solicitante: ING. IRVING GOMEZ

Código QR: VHSA-0019

N. Orden: KAUF0945

Fecha:

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT353187

Capacidad:

Horómetro:

OBSERVACIONES:

- SE RECOMIENDA COLOCAR INDICADORES FISICOS DEL MOTOR (HOROMETRO, PRESION DE ACEITE, VOLTIMETRO Y TEMPERATURA DEL ANTICONGELANTE
- VERIFICAR ESCURRIMIENTO POR VERILLAS DEL BANCO HIDRAULICO