



VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE	Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ	Código QR: VHSA-0006	N. Orden: KAUF0811	Fecha: 06/07/22
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGCU18	Serie: 13904	Capacidad: 2 TON	Horómetro: 16,675

MANTENIMIENTO PREVENTIVO :
CAMBIO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0811

Fecha: 06/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 16,675

MANTENIMIENTO PREVENTIVO :
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0811

Fecha: 06/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 16,675

MANTENIMIENTO PREVENTIVO :
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0811

Fecha: 06/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 16,675

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0811

Fecha: 06/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 16,675

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0811

Fecha: 06/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 16,675

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR Y JUEGO DE CABLES DE BUJIA





Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0811

Fecha: 06/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 16,675

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR





VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0811

Fecha: 06/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 16,675

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE BUJIAS





VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE**Solicitante:** ING. SANTIAGO JIMENEZ**Código QR:** VHSA-0006**N. Orden:** KAUF0811**Fecha:** 06/07/22**Equipo:** TOYOTA**Modelo:** 8FGCU18**Serie:** 13904**Capacidad:** 2 TON**Horómetro:** 16,675**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE ANTICONGELANTE**



VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0811

Fecha: 06/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 16,675

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
REVISIÓN DEL ESTADO DE LA BATERIA





Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0811

Fecha: 06/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 16,675

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

LUBRICADO EN GENERAL





VHSA - 0006

Empresa: QUICK SHINE

Solicitante: ING. SANTIAGO JIMENEZ

Código QR: VHSA-0006

N. Orden: KAUF0811

Fecha: 06/07/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGCU18

Serie: 13904

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 16,675

OBSERVACIONES:

- EQUIPO PRESENTA FUGA EN CILINDRO CENTRAL
- EL EQUIPO NO CUENTA CON TORRETA

