



Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: 1083

Fecha: 14/11/2022

Equipo: CLARK

Modelo: CDP55

Serie:

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 8,165 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DEL BANCO HIDRAULICO





VHSA-0068

Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: 1083

Fecha: 14/11/2022

Equipo: CLARK

Modelo: CDP55

Serie:

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 8,165 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DEL BANCO HIDRAULICO





VHSA-0068

Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: 1083

Fecha: 14/11/2022

Equipo: CLARK

Modelo: CDP55

Serie:

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 8,165 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DEL BANCO HIDRAULICO





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: 1083

Fecha: 14/11/2022

Equipo: CLARK

Modelo: CDP55

Serie:

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 8,165 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS DEL BANCO HIDRAULICO





VHSA-0068

Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: 1083

Fecha: 14/11/2022

Equipo: CLARK

Modelo: CDP55

Serie:

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 8,165 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: 1083

Fecha: 14/11/2022

Equipo: CLARK

Modelo: CDP55

Serie:

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 8,165 HRS

OBSERVACIONES:

SE REALIZA MONTAJE Y PRUEBA DE BANCO HIDRAULICO DE FUNCIONES CONCLUYENDO LO SIGUIENTE:

- NO SE RETORNARON COMPLETOS LOS VASTAGOS (SPOOL), POR PARTE DEL PREVEEDOR QUE LOS REPARA
- UN VASTAGO (SPOOL), FUE REPARADO LO CUAL PUDIERA ESTAR CRUZANDO LAS PRESIONES DENTRO DEL BANCO
- LOS VASTAGOS (SPOOL) SE FORZAN AL ACCIONAR
- EL VENTILADOR NO APRETA LO CUAL SE TIENE QUE DESMONTAR
- TIENE FALLA ELECTRICA EN SISTEMA DE ENCENDIDO (START)