



Empresa: CORONA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF1262

Fecha: 29/11/2022

Equipo: TOYOTA


Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad:

Horómetro: 9922.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: CORONA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF1262

Fecha: 29/11/2022

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad:

Horómetro: 9922.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

LAVADO DE RADIADOR





Empresa: CORONA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1262	Fecha: 29/11/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 9922.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

NIVELADO DE ANTICONGELANTE





Empresa: CORONA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1262	Fecha: 29/11/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 9922.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE TAPA Y ROTOR DE DISTRIBUIDOR





Empresa: CORONA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1262	Fecha: 29/11/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 9922.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE TORRETA





Empresa: CORONA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1262	Fecha: 29/11/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 9922.6 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD





Empresa: CORONA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1262	Fecha: 29/11/2022
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 9922.6 HRS

OBSERVACIONES:

- SE DETECTA TORNILLO DE TENSOR QUEBRADO
- AL MOMENTO DE ENCENDER EL EQUIPO SE DETECTA QUE TIRA MUCHO HUMO
- SE REvisa LIMPIA PARABRISAS, LA PLIMA SE ENCUENTRA BARRIDA, REQUIERE REEMPLAZO AL IGUAL QUE SU DEPOSITO DE AGUA
- EJE DE DIRECCION DAÑADO, SE REQUIERE EMPACADO DE GATOS, PERNOS Y BAJEROS DE DIRECCION