



Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0143

N. Orden: KAUF1408

Fecha: 12/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393B2254

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 6988.3HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

SE REALIZA ESCANEO SE DETECTAN CODIGOS PRESENTES P041-P01020

Código

DTC number	Status
P 0401	A
P 0102	A

Registro

Borrar

Inicio

Registro de averías

Explicaciones acerca de los códigos:

Averías

Status A	Error estadístico
Status B	Avería esporádica
P0101	Señal no plausible del caudalímetro de aire-0B6
P0102	Señal del caudalímetro de aire-0B6 demasiado pequeña
P0103	Señal del caudalímetro de aire-0B6 demasiado grande
P0112	Sensor para temp. aire aspir.-0B4: Señal demasiado pequeña
P0113	Sensor para temp. aire aspir.-0B4: Señal demasiado grande
P0116	Sensor para temp. del refrigerante -0B20: Señal no plausible
P0117	Sensor para temp. del refrigerante -0B20: Señal demasiado pequeña
P0118	Sensor para temp. del refrigerante -0B20: Señal demasiado grande
P0130 - P0135	Este fallo podría indicar que no está instalado un sensor/actuador
P0181	Sensor para temp. del combustible -0B3: Señal no plausible
P0182	Sensor para temp. del combustible -0B3: Cortocircuito a masa
P0183	Sensor para temp. del combustible -0B3: Interrupción/cortocircuito a



VHSA-0143

Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0143

N. Orden: KAUF1408

Fecha: 12/01/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D


Serie: H2X393B2254

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 6988.3HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REEMPLAZO DE ARNES DE SENSOR DE MAF





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0143	N. Orden: KAUF1408	Fecha: 12/01/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393B2254	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 6988.3HRS

OBSERVACIONES:

- SE NOTIFICA EL USO DEL TANQUE ESPECIAL PARA EL COMBUSTIBLE, YA QUE SE ENCUENTRA SUCIEDAD EN EL FILTRO DE LINEA.