



VHSA-0116

Empresa: LA FERRE

Solicitante:

Código QR: VHSA-0116

N. Orden: KAUF1439

Fecha: 19/01/2023

Equipo: INTERNATIONAL

Modelo: CF600

Serie: 3HAJFAVK99L110138

N° Eco:

KM: 277612.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:**CAMBIO DE FILTRO DE AIRE**



Empresa: LA FERRE

Solicitante:

Código QR: VHSA-0116

N. Orden: KAUF1439

Fecha: 19/01/2023

Equipo: INTERNATIONAL

Modelo: CF600

Serie: 3HAJFAVK99L110138

N° Eco:

KM: 277612.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:**CAMBIO DE FILTRO DE AIRE**


Empresa: LA FERRE

Solicitante:
Código QR: VHSA-0116

N. Orden: KAUF1439

Fecha: 19/01/2023

Equipo: INTERNATIONAL

Modelo: CF600

Serie: 3HAJFAVK99L110138

N° Eco:
KM: 277612.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: LA FERRE

Solicitante:

Código QR: VHSA-0116

N. Orden: KAUF1439

Fecha: 19/01/2023

Equipo: INTERNATIONAL

Modelo: CF600

Serie: 3HAJFAVK99L110138

N° Eco:

KM: 277612.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE DE MOTOR





Empresa: LA FERRE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0116	N. Orden: KAUF1439	Fecha: 19/01/2023
Equipo: INTERNATIONAL	Modelo: CF600	Serie: 3HAJFAVK99L110138	N ° Eco:	KM: 277612.1

OBSERVACIONES:

- SE ENGRASAN PERNOS POR BRAZOS DE DIRECCION Y TERMINALES
- SE REQUIERE CAMBIO DE BOMBA AL CHASIS, POR TORNILLOS QUEBRADOS EN BANCO.