



VHSA-0106

Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0106

N. Orden:KAUF1544

Fecha: 11/02/2023

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K

Serie: AT35A07640

Capacidad:

Horómetro: 6923.0 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS:

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA-0106

Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0106

N. Orden: KAUF1544

Fecha: 11/02/2023

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K

Serie: AT35A07640

Capacidad:

Horómetro: 6923.0 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS:

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0106

N. Orden:KAUF1544

Fecha: 11/02/2023

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K

Serie: AT35A07640

Capacidad:

Horómetro: 6923.0 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS:

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





VHSA-0106

Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0106

N. Orden: KAUF1544

Fecha: 11/02/2023

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K

Serie: AT35A07640

Capacidad:

Horómetro: 6923.0 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS:**LAVADO A PRESION EN GENERAL**



Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0106

N. Orden:KAUF1544

Fecha: 11/02/2023

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K

Serie: AT35A07640

Capacidad:

Horómetro: 6923.0 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS:

ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)





VHSA-0106

Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0106

N. Orden: KAUF1544

Fecha: 11/02/2023

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K


Serie: AT35A07640

Capacidad:

Horómetro: 6923.0 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS:

LUBRICADO DE CADENAS





VHSA-0106

Empresa: HARI MASA

Solicitante:

Código QR: VHSA-0106

N. Orden:KAUF1544

Fecha: 11/02/2023

Equipo: MONTACARGAS

Modelo: GP25K


Serie: AT35A07640

Capacidad:

Horómetro: 6923.0 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS:

NIVELADO DE LIQUIDO DE FRENOS





VHSA-0106

Empresa: HARI MASA	Solicitante:	Código QR: VHSA-0106	N. Orden: KAUF1544	Fecha: 11/02/2023
Equipo: MONTACARGAS	Modelo: GP25K	Serie: AT35A07640	Capacidad:	Horómetro: 6923.0 HRS

OBSERVACIONES:

- REQUIERE LIMPIEZA DE BALATAS
- REQUIERE CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS
- LAS LUCES DE LOS CUARTOS ESTAN OPACAS
- SILLA DEL OPERADOR ROTA