



VHSA-0115

Empresa: LA FERRE PERIFERICO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0115	N. Orden: KAUF01535	Fecha: 10/02/2023
Equipo: CLARK	Modelo: C55SD	Serie: P455D-0625-9883KF	Capacidad: 5 TON	Horómetro: 7476 HRS

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:





Empresa: LA FERRE PERIFERICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0115

N. Orden: KAUF01535

Fecha: 10/02/2023

Equipo: CLARK

Modelo: C55SD

Serie: P455D-0625-9883KF

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 7476 HRS

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:





VHSA-0115

Empresa: LA FERRE PERIFERICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0115

N. Orden: KAUF01535

Fecha: 10/02/2023

Equipo: CLARK

Modelo: C55SD

Serie: P455D-0625-9883KF

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 7476 HRS

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:

CAMBIO DE KIT DE SELLOS





VHSA-0115

Empresa: LA FERRE PERIFERICO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0115	N. Orden: KAUF01535	Fecha: 10/02/2023
Equipo: CLARK	Modelo: C55SD	Serie: P455D-0625-9883KF	Capacidad: 5 TON	Horómetro: 7476 HRS

**REPARACION DE EJE DE DIRECCION:
ENGRASADO**





VHSA-0115

Empresa: LA FERRE PERIFERICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0115

N. Orden: KAUF01535

Fecha: 10/02/2023

Equipo: CLARK

Modelo: C55SD

Serie: P455D-0625-9883KF

Capacidad: 5 TON

Horómetro: 7476 HRS

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:






VHSA-0115

Empresa: LA FERRE PERIFERICO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0115	N. Orden: KAUF01535	Fecha: 10/02/2023
Equipo: CLARK	Modelo: C55SD	Serie: P455D-0625-9883KF	Capacidad: 5 TON	Horómetro: 7476 HRS

REPARACION DE EJE DE DIRECCION:





VHSA-0115

Empresa: LA FERRE PERIFERICO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0115	N. Orden: KAUF01535	Fecha: 10/02/2023
Equipo: CLARK	Modelo: C55SD	Serie: P455D-0625-9883KF	Capacidad: 5 TON	Horómetro: 7476 HRS

OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE BALEROS DE VENTILADOR, TIENE DESGASTE Y VIBRA