



Empresa: IPBJ

Solicitante: NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF1522

Fecha: 09/02/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 10418.1 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: AJUSTE DE TOLVA DE RADIADOR





Empresa: IPBJ

Solicitante: NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF1522

Fecha: 09/02/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 10418.1 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: AJUSTE DE TOLVA DE RADIADOR





Empresa: IPBJ

Solicitante: NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF1522

Fecha: 09/02/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 10418.1 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: AJUSTE DE TOLVA DE RADIADOR





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1522	Fecha: 09/02/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 10418.1 HRS

OBSERVACIONES:

- PRESENTABA RUIDO ANORMAL POR BOCA QUEBRADA, SE REPARA ADAPTANDO UNA LAMINA DE AJUSTE.
- REQUIERE REEMPLAZO DE LUCES DE CUARTOS
- REQUIERE INSTALACION DE LUZ DE REVERSA (NO TIENE)