



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF1561

Fecha: 16/02/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad:

Horómetro: 10,435 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: "MONTACARGAS SE ACELERA"

REEMPLAZO DE TAPA DE DISTRIBUIDOR Y CABLES DE BUJIA





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1561	Fecha: 16/02/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10,435 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: "MONTACARGAS SE ACELERA"

REEMPLAZO DE BUJIAS





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1561	Fecha: 16/02/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad:	Horómetro: 10,435 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: “MONTACARGAS SE ACELERA”

REEMPLAZO DE ROTOR DE DISTRIBUIDOR

