



VHSA - 0024

Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF01652	Fecha: 17/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad: 5 TON	Horómetro: 00022.0 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, FALLA EN FRENOS:
REVISION DE BALATAS, PURGADO EN LINEA DE FRENOS





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF01652	Fecha: 17/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad: 5 TON	Horómetro: 00022.0 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, FALLA EN FRENOS: REVISION DE BALATAS, PURGADO EN LINEA DE FRENOS





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF01652	Fecha: 17/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad: 5 TON	Horómetro: 00022.0 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, FALLA EN FRENOS:
REVISION DE BALATAS, PURGADO EN LINEA DE FRENOS





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0024	N. Orden: KAUF01652	Fecha: 17/03/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo:	Serie:	Capacidad: 5 TON	Horómetro: 00022.0 HRS

OBSERVACIONES:

- FUGA DE ACEITE POR INYECTOR #4
- FUGA DE ACEITE DE TRANSMISION POR MANGUERA DE ENFRIADOR
- REQUIERE LIMPIEZA DE RADIADOR

