



|                 |                |                      |                    |                       |
|-----------------|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| Empresa: IPBJ   | Solicitante:   | Código QR: VHSA-0084 | N. Orden: KAUF1595 | Fecha: 01/03/2023     |
| Equipo: KOMATSU | Modelo: FG30HT | Serie: A232567       | Capacidad: 3 TON   | Horómetro: 9818.6 HRS |

**NO FUNCIONA EL CLAXON Y SE ACELERA:**  
REEMPLAZO E INTALACION DE CLAXON





|                        |                       |                             |                           |                              |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Empresa:</b> IPBJ   | <b>Solicitante:</b>   | <b>Código QR:</b> VHSA-0084 | <b>N. Orden:</b> KAUF1595 | <b>Fecha:</b> 01/03/2023     |
| <b>Equipo:</b> KOMATSU | <b>Modelo:</b> FG30HT | <b>Serie:</b> A232567       | <b>Capacidad:</b> 3 TON   | <b>Horómetro:</b> 9818.6 HRS |

### OBSERVACIONES:

- DETECCION Y REPARACION DE FUGA DE ACEITE DE TRANSMISION (FUGA DE ACEITE DE UNA DE LAS JUNTAS DE TRANSMISION)