



VHSA-0143

Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0143

N. Orden: KAUF1744

Fecha: 29/03/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393B2254

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 7109.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0143

N. Orden: KAUF1744

Fecha: 29/03/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393B2254

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 7109.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0143	N. Orden: KAUF1744	Fecha: 29/03/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393B2254	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 7109.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS:
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING	Solicitante: ANDRES PEREZ	Código QR: VHSA-0143	N. Orden: KAUF1744	Fecha: 29/03/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393B2254	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 7109.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS:
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





VHSA-0143

Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0143

N. Orden: KAUF1744

Fecha: 29/03/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393B2254

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 7109.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS:

LAVADO A PRESION EN GENERAL



Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0143

N. Orden: KAUF1744

Fecha: 29/03/2023

Equipo: LINDE


Modelo: H35D

Serie: H2X393B2254

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 7109.4 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 500 HRS: ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)







Empresa: OLMECA DRILLING SOLUTIONS & ENGINEERING

Solicitante: ANDRES PEREZ

Código QR: VHSA-0143

N. Orden: KAUF1744

Fecha: 29/03/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393B2254

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 7109.4 HRS

OBSERVACIONES:

- FUGA MINIMA EN EJE DE DIRECCION
- FALSO EN SWITCH DE ARRANQUE