



VHSA-0116

Empresa: LA FERRE VILLAHERMOSA Solicitante: Código QR: VHSA-0116 N. Orden: KAUF1605 Fecha: 04/03/2023

Equipo: INTERNATIONAL Modelo: CF600 Serie: 3HAJFAVK99L110138 N° Eco: KM: 280297 KM

SONIDO ANORMAL COMO CUANDO SE TAPAN LOS INYECTORES:

- PROBLEMAS EN EGR.
- FALLA EN INYECTOR 02.
- FALLA EN SENSOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR.
- REQUIERE MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL POR FALSOS CONTACTOS.
- REQUIERE CAMBIO DE BOMBA DE ELEVACION





Empresa: LA FERRE VILLAHERMOSA Solicitante: Código QR: VHSA-0116 N. Orden: KAUF1605 Fecha: 04/03/2023

Equipo: INTERNATIONAL Modelo: CF600 Serie: 3HAJFAVK99L110138 N° Eco: KM: 280297 KM

SONIDO ANORMAL COMO CUANDO SE TAPAN LOS INYECTORES:

- PROBLEMAS EN EGR.
- FALLA EN INYECTOR 02.
- FALLA EN SENSOR DE TEMPERATURA DEL MOTOR.
- REQUIERE MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO EN GENERAL POR FALSOS CONTACTOS.
- REQUEIRE CAMBIO DE BOMBA DE ELEVACION

