



Empresa: IPBJ	Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF1808	Fecha: 14/04/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 1079.9 HRS

SE CAYO UN TORNILLO:
INSTALACION DE TORNILLOS NUEVOS EN ABRAZADERA DE DIFERENCIAL





Empresa: IPBJ

Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF1808

Fecha: 14/04/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 1079.9 HRS

SE CAYO UN TORNILLO:

CALIBRACION DE CADENAS LATERALES





VHSA - 0074

Empresa: IPBJ

Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF1808

Fecha: 14/04/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 1079.9 HRS

OBSERVACIONES:

- FUGA DE ACEITE EN DESPLAZADOR LATERAL
- EJE TRASERO DAÑADO DEL LADO IZQUIERDO
- REQUIERE BASE PARA COLOCAR ESPEJO RETROVISOR





VHSA - 0074

Empresa: IPBJ

Solicitante: ING. JUAN CARLOS ZENTELLA

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF1808

Fecha: 14/04/2023

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT-16

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 1079.9 HRS

OBSERVACIONES:

- FUGA DE ACEITE EN DESPLAZADOR LATERAL
- EJE TRASERO DAÑADO DEL LADO IZQUIERDO
- REQUIERE BASE PARA COLOCAR ESPEJO RETROVISOR

