



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF1816

Fecha: 15/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 10,838.6 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO

REEMPLAZO DE MANGUERAS DAÑADAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF1816

Fecha: 11/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGU25

Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 10,828.4 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO

REEMPLAZO DE MANGUERAS DAÑADAS





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF1723

Fecha: 11/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 10,828.4 HRS

FUGA DE ACEITE HIDRAULICO

NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO (HASTA 6 LITROS)





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1723	Fecha: 11/04/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 10,828.4 HRS

OBSERVACIONES:

- LLANTAS DELANTERAS DESGASTADAS
- RESORTE DE PEDAL DE FRENO QUEBRADO
- TORRETA NO FUNCIONA
- CLAXON PRESENTA FALLA
- SE REAJUSTAN TORNILLOS DE LOS FAROS LATERALES

