



Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1796	Fecha: 12/04/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 10,832.3 HRS

EJE DE DIRECCION DAÑADA Y BANDA DE ALTERNADOR DAÑADA: REPARACION DEL EJE DE DIRECCION POR DAÑOS EN EL KING PIN





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF1796

Fecha: 12/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGCU25

Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 10,832.3 HRS

EJE DE DIRECCION DAÑADA Y BANDA DE ALTERNADOR DAÑADA:**REPARACION DEL EJE DE DIRECCION POR DAÑOS EN EL KING PIN**



Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1796	Fecha: 12/04/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 10,832.3 HRS

EJE DE DIRECCION DAÑADA Y BANDA DE ALTERNADOR DAÑADA:
REPARACION DEL EJE DE DIRECCION POR DAÑOS EN EL KING PIN





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1796	Fecha: 12/04/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 10,832.3 HRS

EJE DE DIRECCION DAÑADA Y BANDA DE ALTERNADOR DAÑADA:
REPARACION DEL EJE DE DIRECCION POR DAÑOS EN EL KING PIN





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0125

N. Orden: KAUF1796

Fecha: 12/04/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 7FGU25

Serie: 75466

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 10,832.3 HRS

EJE DE DIRECCION DAÑADA Y BANDA DE ALTERNADOR DAÑADA:

LUBRICADO DE GRASERAS





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1796	Fecha: 12/04/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 10,832.3 HRS

EJE DE DIRECCION DAÑADA Y BANDA DE ALTERNADOR DAÑADA:
REEMPLAZO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: CORONA	Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER	Código QR: VHSA-0125	N. Orden: KAUF1796	Fecha: 12/04/2023
Equipo: TOYOTA	Modelo: 7FGCU25	Serie: 75466	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro: 10,832.3 HRS

EJE DE DIRECCION DAÑADA Y BANDA DE ALTERNADOR DAÑADA:
NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO (5 LITROS)

