



Empresa: KANUTAM

Solicitante: LIC. DEYSI FLORES

Código QR: VHSA-0170

N. Orden: KAUF1823

Fecha: 21/04/2023

Equipo: HELI

Modelo: CPUYD25

Serie: TS24104242008

Capacidad: 7 TON

Horómetro: NO VISIBLE

FALLAS AL ENCENDIDO :

REVISION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO EN FUSIBLERA Y CAJA DE RELAY





Empresa: KANUTAM

Solicitante: LIC. DEYSI FLORES

Código QR: VHSA-0170

N. Orden: KAUF1823

Fecha: 1/03/22

Equipo: HELI

Modelo: CPUYD25

Serie: TS24104242008

Capacidad: 7 TON

Horómetro: NO VISIBLE

FALLAS AL ENCENDIDO :

REVISION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO EN FUSIBLERA Y CAJA DE RELAY





Empresa: KANUTAM

Solicitante: LIC. DEYSI FLORES

Código QR: VHSA-0170

N. Orden: KAUF1823

Fecha: 1/03/22

Equipo: HELI

Modelo: CPUYD25

Serie: TS24104242008

Capacidad: 7 TON

Horómetro: NO VISIBLE

FALLAS AL ENCENDIDO :

REVISION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO EN FUSIBLERA Y CAJA DE RELAY





Empresa: KANUTAM

Solicitante: LIC. DEYSI FLORES

Código QR: VHSA-0170

N. Orden: KAUF1823

Fecha: 1/03/22

Equipo: HELI

Modelo: CPUYD25

Serie: TS24104242008

Capacidad: 7 TON

Horómetro: NO VISIBLE

FALLAS AL ENCENDIDO :

REVISION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTRICO EN FUSBLERA Y CAJA DE RELAY





Empresa: KANUTAM

Solicitante: LIC. DEYSI FLORES

Código QR: VHSA-0170

N. Orden: KAUF1823

Fecha: 1/03/22

Equipo: HELI

Modelo: CPUYD25

Serie: TS24104242008

Capacidad: 7 TON

Horómetro: NO VISIBLE

FALLAS AL ENCENDIDO :

REVISION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMA ELECTICO EN FUSIBLER Y CAJA DE RELAY





Empresa: KANUTAM

Solicitante: LIC. DEYSI FLORES

Código QR: VHSA-0170

N. Orden: KAUF1823

Fecha: 1/03/22

Equipo: HELI

Modelo: CPUYD25

Serie: TS24104242008

Capacidad: 7 TON

Horómetro: NO VISIBLE

OBSERVACIONES :

- NO SE CORRIJE FUGA DE COMBUSTIBLE (NO FUE AUTORIZADA)