



Empresa: URREA

Solicitante: ING. JESSICA

Código QR: VHSA-0114

N. Orden: KAUF1788

Fecha: 11/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: NDR035EBNM36TE179

Serie: D861N048575

N° Económico:

Horómetro: 8658 HRS

MUESTRA CODIGO DE ERROR 41062:

CAMBIO DE BALERO ENCODER (REFACCION SUMINISTRADA POR CLIENTE)





Empresa: URREA

Solicitante: ING. JESSICA

Código QR: VHSA-0114

N. Orden: KAUF1788

Fecha: 11/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: NDR035EBNM36TE179

Serie: D861N048575

N° Económico:

Horómetro: 8658 HRS

MUESTRA CODIGO DE ERROR 41062:

CAMBIO DE BALERO ENCODER (REFACCION SUMINISTRADA POR CLIENTE)





Empresa: URREA

Solicitante: ING. JESSICA

Código QR: VHSA-0114

N. Orden: KAUF1788

Fecha: 11/04/2023

Equipo: YALE

Modelo: NDR035EBNM36TE179

Serie: D861N048575

N° Económico:

Horómetro: 8658 HRS

OBSERVACIONES:

- SE RECOMIENDA CAMBIO DE LLANTAS