



VHSA-0116

Empresa: LA FERRE

Solicitante:

Código QR: VHSA-0116

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 25/04/2023

Equipo: INTERNATIONAL

Modelo: CF600

Serie: 3HAJFAVK99L110138

N° Eco: T5409

KM: 280737.4 KM

**RUIDO EN VENTILADOR, BALERO DAÑADO DE POLEA TENSORA Y BALERO DAÑADO EN BOMBA DE AGUA:
CAMBIO DE BOMBA DE AGUA**





VHSA-0116

Empresa: LA FERRE

Solicitante:

Código QR: VHSA-0116

N. Orden: KAUFNSN

Fecha: 25/04/2023

Equipo: INTERNATIONAL

Modelo: CF600

Serie: 3HAJFAVK99L110138

N° Eco: T5409

KM: 280737.4 KM

**RUIDO EN VENTILADOR, BALERO DAÑADO DE POLEA TENSORA Y BALERO DAÑADO EN BOMBA DE AGUA:
CAMBIO DE BASE CON POLEAS TENSORAS**





Empresa: LA FERRE	Solicitante:	Código QR: VHSA-0116	N. Orden: KAUFNSN	Fecha: 25/04/2023
Equipo: INTERNATIONAL	Modelo: CF600	Serie: 3HAJFAVK99L110138	N° Eco: T5409	KM: 280737.4 KM

**RUIDO EN VENTILADOR, BALERO DAÑADO DE POLEA TENSORA Y BALERO DAÑADO EN BOMBA DE AGUA:
CAMBIO DE BALERO DE POLEA TENSORA**

