



Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0231	N°. Orden: 2198	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Macuspana
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20646	Horómetro: 14547:	Capacidad: 2.5 TN	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :

Cambio de aceite de motor



MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :

Cambio de filtro de aceite de motor





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0231	N°. Orden: 2198	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Macuspana
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20646	Horómetro: 14547:	Capacidad: 2. 5 TN	

MANTENIMIENTO PREVETIVO TIPO A :

Reemplazo de filtro de aire



MANTENIMIENTO PREVETIVO TIPO A :

Reemplazo de anticongelante





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0231	N°. Orden: 2198	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Macuspana
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20646	Horómetro: 14547:	Capacidad: 2. 5 TN	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :

Lubricación y engrasado en general





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0231	N°. Orden: 2198	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Macuspana
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20646	Horómetro: 14547:	Capacidad: 2. 5 TN	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :

Lubricación y engrasado en general






Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0231	N°. Orden: 2198	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Macuspana
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20646	Horómetro: 14547:	Capacidad: 2. 5 TN	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :

Lubricación y engrasado en general





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0231	N°. Orden: 2198	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Macuspana
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20646	Horómetro: 14547:	Capacidad: 2.5 TN	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :

Lubricación y engrasado en general





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0231	N°. Orden: 2198	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Macuspana
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20646	Horómetro: 14547:	Capacidad: 2. 5 TN	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :

Lavado a presión en general







Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0231	N°. Orden: 2198	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Macuspana
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20646	Horómetro: 14547:	Capacidad: 2. 5 TN	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :

Lavado a presión en general





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0231	N°. Orden: 2198	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Macuspana
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20646	Horómetro: 14547:	Capacidad: 2. 5 TN	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :

Lavado a presión en general






Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0231	N°. Orden: 2198	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Macuspana
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20646	Horómetro: 14547:	Capacidad: 2. 5 TN	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A :

OBSERVACIONES

La fuga en los cilindros de inclinación





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0231	N°. Orden: 2198	Fecha: 14/07/2023	Ubicación: Macuspana
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D20646	Horómetro: 14547:	Capacidad: 2. 5 TN	

MANTENIMIENTO PREVETIVO TIPO A :

OBSERVACIONES

Requiere cambiar empaques de cilindro de inclinación.

Requiere reemplazar empaques de cilindro de dirección.

Torreta no funciona.

Corregir corto en luces.