



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0235

N°. Orden: 2234

Fecha: 18/07/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20405

N° Económico: 16

Ubicación: CHONTALPA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR



MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: NIVELADO DE FLUIDOS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0235

N°. Orden: 2234

Fecha: 18/07/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20405

N° Económico: 16

Ubicación: CHONTALPA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0235

N°. Orden: 2234

Fecha: 18/07/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20405

N° Económico: 16

Ubicación: CHONTALPA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A:

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0235

N°. Orden: 2234

Fecha: 18/07/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D20405

N° Económico: 16

Ubicación: CHONTALPA

OBSERVACIONES:

- *FALTA TUERCAS DE LLANTAS TRASERAS Y DELANTERAS.*
- *LLANTAS TRASERAS LISAS Y PONCHADAS*
- *CÓDIGO ERROR E-38*
- *CONSUME MUCHO LÍQUIDO DE FRENO*
- *NO PRENDE UN CUARTO*

