



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0227

N°. Orden: 2253

Fecha: 21/07/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D10277

Ubicación: JALPA DE MENDEZ

Horómetro: 103969

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: REEMPLAZO DE FILTRO DE MOTOR



MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0227

N°. Orden: 2253

Fecha: 21/07/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D10277

Ubicación: JALPA DE MENDEZ

Horómetro: 103969

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: REEMPLAZO DE FILTRO DE GAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0227

N°. Orden: 2253

Fecha: 21/07/2023

Equipo: MITSUBISHI


Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D10277

Ubicación: JALPA DE MENDEZ

Horómetro: 103969


MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: NIVELADO DE FLUIDOS





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0227	N°. Orden: 2253	Fecha: 21/07/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D10277	Ubicación: JALPA DE MENDEZ	Horómetro: 103969

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0227

N°. Orden: 2253

Fecha: 21/07/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D10277

Ubicación: JALPA DE MENDEZ

Horómetro: 103969

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0227

N°. Orden: 2253

Fecha: 21/07/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo: FG25NGLP

Serie: AF17D10277

Ubicación: JALPA DE MENDEZ

Horómetro: 103969

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A: ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: DICONSA	Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA	Código QR: VHSA-0227	N°. Orden: 2253	Fecha: 21/07/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo: FG25NGLP	Serie: AF17D10277	Ubicación: JALPA DE MENDEZ	Horómetro: 103969

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A:

OBSERVACIONES:

- Fuga en el banco de transmisión.
- Falta espejo derecho.
- Se descarga la batería por falla de consumo de corriente.

