



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0219

N°. Orden: 2269

Fecha: 26/07/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25P-F

Serie: FGA0B133003838

Ubicación: SANTA CRUZ

N° Económico: 24

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:**REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR**



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0219

N° Orden: 2269

Fecha: 26/07/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25P-F

Serie: FGA0B133003838

Ubicación: SANTA CRUZ

N° Económico: 24

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REEMPLAZO FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0219

N°. Orden: 2269

Fecha: 26/07/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25P-F

Serie: FGA0B133003838

Ubicación: SANTA CRUZ

N° Económico: 24

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REEMPLAZO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE



MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE ANTICONGELANTE





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0219

N°. Orden: 2269

Fecha: 26/07/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25P-F

Serie: FGA0B133003838

Ubicación: SANTA CRUZ

N° Económico: 24

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0219

N°. Orden: 2269

Fecha: 26/07/2023

Equipo: TAILIFT


Modelo: GP25P-F

Serie: FGA0B133003838

Ubicación: SANTA CRUZ

N° Económico: 24

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LAVADO A PRESIÓN EN GENERAL





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0219

N° Orden: 2269

Fecha: 26/07/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25P-F

Serie: FGA0B133003838

Ubicación: SANTA CRUZ

N° Económico: 24

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0219

N°. Orden: 2269

Fecha: 26/07/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25P-F

Serie: FGA0B133003838

Ubicación: SANTA CRUZ

N° Económico: 24

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0219

N°. Orden: 2269

Fecha: 26/07/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25P-F

Serie: FGA0B133003838

Ubicación: SANTA CRUZ

N° Económico: 24

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

OBSERVACIONES:

LLANTAS DESGASTADAS.

REQUIERE INSTALACIÓN DE SWITCH

REQUIERE TAPA DE CONTENEDOR DE REFRIGERANTE

REQUIERE REVISIÓN DE SISTEMA DE FRENOS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA PEDRAZA

Código QR: VHSA-0219

N°. Orden: 2269

Fecha: 26/07/2023

Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25P-F

Serie: FGA0B133003838

Ubicación: SANTA CRUZ

N° Económico: 24

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

OBSERVACIONES:

LLANTAS DESGASTADAS.**REQUIERE INSTALACIÓN DE SWITCH****REQUIERE TAPA DE CONTENEDOR DE REFRIGERANTE****REQUIERE REVISIÓN DE SISTEMA DE FRENOS**