



Empresa: DE ACERO

Solicitante: MAURA LIZBETH RAMOS

Código QR: VHSA-0146

N°. Orden: KAUF2258

Fecha: 21/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35T-02

Serie: H2X393H05672

Horómetro: 05802.9HRS

No. Eco: S/N

SONIDO ANORMAL AL GIRAR LAS LLANTAS TRASERAS.

SE RETIRA LLANTA TRASERA DE LADO IZQUIERDO PARA CAMBIAR MAZA (SE HACE ENGRASADO).





Empresa: DE ACERO

Solicitante: MAURA LIZBETH RAMOS

Código QR: VHSA-0146

N°. Orden: KAUF2258

Fecha: 21/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35T-02

Serie: H2X393H05672

Horómetro: 05802.9HRS

No. Eco: S/N

**SONIDO ANORMAL AL GIRAR LAS LLANTAS TRASERAS.
INSTALACION DE MAZA, EQUIPO QUEDA OPERATIVO.**





VHSA-0146

Empresa: DE ACERO	Solicitante: MAURA LIZBETH RAMOS	Código QR: VHSA-0146	N°. Orden: KAUF2258	Fecha: 21/07/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35T-02	Serie: H2X393H05672	Horómetro: 05802.9HRS	No. Eco: S/N

SONIDO ANORMAL AL GIRAR LAS LLANTAS TRASERAS.

OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO DE LLAVE DE SWITCH, ESTA QUEBRADA.
- FUGA EN TAPON DE 1/2 ", PARTE FRONTAL IZQUIERDA DE LA CULATA DEL MOTOR (PENDIENTE)
- SE BRINCA LA CORRIENTE DE LOS CABLES DE BUJIAS EN L PARTE DE LA BOBINA (PENDIENTE)

