



Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-15

N. Orden: KAUF1495

Fecha: 15/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393H00604

N° Económico: MONT-15

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Se reemplaza filtro de succión de combustible





MONT-15

Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-15	N. Orden: KAUF1855	Fecha: 15/07/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393H00604	N° Económico: MONT-15	Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Se reemplaza filtro de retorno de combustible





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-15

N. Orden: KAUF1855

Fecha: 15/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D


Serie: H2X393H00604

N° Económico: MONT-15

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Se realiza limpieza de tanque de combustible, detectando tierra en el tanque





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES Solicitante: Código QR: MONT-15

N. Orden: KAUF1855

Fecha: 15/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393H00604

N° Económico: MONT-15

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Se reemplaza bomba eléctrica de combustible





Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-15

N. Orden: KAUF1855

Fecha: 15/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D


Serie: H2X393H00604

N° Económico: MONT-15

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Se suministra Diesel limpio






Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES Solicitante: Código QR: MONT-15 N. Orden: KAUF1855 Fecha: 15/07/2023

Equipo: LINDE Modelo: H35D Serie: H2X393H00604 N° Económico: MONT-15 Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Se escanea el equipo, presentando el Código P0087. "Presión de rail de combustible/presión de sistema demasiado baja






Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES	Solicitante:	Código QR: MONT-15	N. Orden: KAUF1855	Fecha: 15/07/2023
Equipo: LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393H00604	N° Económico: MONT-15	Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

Se escanea el equipo, presentando el Código P0087. "Presión de rail de combustible/presión de sistema demasiado baja"



Presión requerida

Presión entregada por la bomba de inyección e inyectores



Empresa: YEO Y CONSTRUCTORES

Solicitante:

Código QR: MONT-15

N. Orden: KAUF1855

Fecha: 15/07/2023

Equipo: LINDE

Modelo: H35D

Serie: H2X393H00604

N° Económico: MONT-15

Horómetro:

Observaciones:

Daños provocados por un mal suministro de combustible

Se requiere reemplazo de bomba de inyección e inyectores

