



Empresa: CEMEX TUXTEPEC

Solicitante: MARISOL

Código QR: VHSA-0075

N°. Orden: KAUF2276

Fecha: 15/07/2023


Equipo: CATERPILLAR

Modelo: AT12B10539

Serie: DP40NM1

Horómetro: 5158 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS. REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CEMEX TUXTEPEC

Solicitante: MARISOL

Código QR: VHSA-0075

N°. Orden: KAUF2276

Fecha: 15/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: AT12B10539

Serie: DP40NM1

Horómetro: 5158 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS. REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CEMEX TUXTEPEC

Solicitante: MARISOL

Código QR: VHSA-0075

N°. Orden: KAUF2276

Fecha: 15/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: AT12B10539

Serie: DP40NM1

Horómetro: 5158 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS. REEMPLAZO DE FITRO DE AIRE PRIMARIO





Empresa: CEMEX TUXTEPEC

Solicitante: MARISOL

Código QR: VHSA-0075

N°. Orden: KAUF2276

Fecha: 15/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: AT12B10539

Serie: DP40NM1

Horómetro: 5158 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS. REEMPLAZO DE FITRO DE AIRE PRIMARIO





Empresa: CEMEX TUXTEPEC

Solicitante: MARISOL

Código QR: VHSA-0075

N°. Orden: KAUF2276

Fecha: 15/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: AT12B10539

Serie: DP40NM1

Horómetro: 5158 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS. REEMPLAZO DE FITRO DE AIRE SECUNDARIO





Empresa: CEMEX TUXTEPEC

Solicitante: MARISOL

Código QR: VHSA-0075

N°. Orden: KAUF2276

Fecha: 15/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: AT12B10539

Serie: DP40NM1

Horómetro: 5158 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS. RELLENO DE ACEITE HIDRAULICO (10 LTS)





Empresa: CEMEX TUXTEPEC

Solicitante: MARISOL

Código QR: VHSA-0075

N°. Orden: KAUF2276

Fecha: 15/07/2023

Equipo: CATERPILLAR


Modelo: AT12B10539

Serie: DP40NM1

Horómetro: 5158 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS.

LAVADO A PRESION EN GENERAL (CONDICIONES EN QUE SE EENCONTRABA EL MONTACARGAS ANTES DE EL LAVADO)





Empresa: CEMEX TUXTEPEC

Solicitante: MARISOL

Código QR: VHSA-0075

N°. Orden: KAUF2276

Fecha: 15/07/2023

Equipo: CATERPILLAR


Modelo: AT12B10539

Serie: DP40NM1

Horómetro: 5158 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS.

LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CEMEX TUXTEPEC

Solicitante: MARISOL

Código QR: VHSA-0075

N°. Orden: KAUF2276

Fecha: 15/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: AT12B10539

Serie: DP40NM1

Horómetro: 5158 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS. LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CEMEX TUXTEPEC

Solicitante: MARISOL

Código QR: VHSA-0075

N°. Orden: KAUF2276

Fecha: 15/07/2023



Equipo: CATERPILLAR

Modelo: AT12B10539

Serie: DP40NM1

Horómetro: 5158 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS. ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: CEMEX TUXTEPEC

Solicitante: MARISOL

Código QR: VHSA-0075

N° Orden: KAUF2276

Fecha: 15/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: AT12B10539

Serie: DP40NM1

Horómetro: 5158 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 250 HRS. LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: CEMEX TUXTEPEC

Solicitante: MARISOL

Código QR: VHSA-0075

N°. Orden: KAUF2276

Fecha: 15/07/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: AT12B10539

Serie: DP40NM1

Horómetro: 5158 HRS

OBSERVACIONES:

- FUGA EN EL EJE DE DIRECCION LADO IZQUIERDO (SE EMPIEZA A FUGAR)
- FUGA EN EL GATO DE INCLINACION LADO IZQUIERDO
- BANDA DE ALTERNADOR EN MAL ESTADO
- BLUESPOT NO FUNCIONA (SE HIZO LA INSTALACION PERO ESTA FUNDIDO)
- FUGA EN EL BANCO HIDRAULICO
- LLANTA TRASERA DE LADO IZQUIERDO PRESENTA FISURA

