



Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF2245

Fecha: 18/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 8FG50 20100

Eco: 70023967

REPARACION DE VENTILADOR ROTO. DESMONTAJE DE VENTILADOR ROTO





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF2245

Fecha: 18/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 8FG50 20100

Eco: 70023967

REPARACION DE VENTILADOR ROTO.

REEMPLAZO DE VENTILADOR ROTO POR PIEZA NUEVA





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF2245

Fecha: 18/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 8FG50 20100

Eco: 70023967

REPARACION DE VENTILADOR ROTO.

INSTALACION DE VENTILADOR NUEVO (EQUIPO QUEDA OPERATIVO)

