



VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF2245

Fecha: 18/07/2023

Equipo: TOYOTA


Modelo: 8FG45

Serie: 8FG50 20100

Eco: 70023967

Horómetro: 3513 HRS

REPARACION DE ANILLOS DE LLANTAS TRASERAS. SE COLOCA PUNTO DE SOLDADURA EN ANILLOS DE RIN





VHSA-0135

Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF2245

Fecha: 18/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 8FG50 20100

Eco: 70023967

Horómetro: 3513 HRS

REPARACION DE ANILLOS DE LLANTAS TRASERAS. SE COLOCA PUNTO DE SOLDADURA EN ANILLOS DE RIN





Empresa: CORONA

Solicitante: LIC. AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0135

N°. Orden: KAUF2245

Fecha: 18/07/2023

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FG45

Serie: 8FG50 20100

Eco: 70023967

Horómetro: 3513 HRS

OBSERVACIONES:

- REQUIERE CAMBIO VENTILADOR DE MOTOR
- REVISION DE BALERO DE BASE DE VENTILADOR
- DESGASTES EN LLANTAS DELANTERAS (REQUIERE CAMBIO)

