



VHSA - 0074

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN ZENTELLA **Código QR:** VHSA-0074 **N°. Orden:** KAUF2159 **Fecha:** 02/08/2023

Equipo: KOMATSU **Modelo:** FG30HT-16 **Serie:** A232427 **Horómetro:** 10387.5 HRS

MOVIMIENTO ANORMAL EN TERMINAL DE DIRECCION TRASERA DE LADO IZQUIERDO .

SE DESMONTAN TERMINALES Y TUERCAS DE TERMINALES DE DIRECCION PARA CHECAR Y ALINEAR DIRECCION





VHSA - 0074

Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ **Solicitante:** ING. JUAN ZENTELLA **Código QR:** VHSA-0074 **N°. Orden:** KAUF2159 **Fecha:** 02/08/2023

Equipo: KOMATSU **Modelo:** FG30HT-16 **Serie:** A232427 **Horómetro:** 10387.5 HRS

MOVIMIENTO ANORMAL EN TERMINAL DE DIRECCION TRASERA DE LADO IZQUIERDO .
SE APRIETAN TUERCAS DE TERMINALES DE DIRECCION





Empresa: INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	Solicitante: ING. JUAN ZENTELLA	Código QR: VHSA-0074	N°. Orden: KAUF2159	Fecha: 02/08/2023
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232427	Horómetro: 10387.5 HRS	

MOVIMIENTO ANORMAL EN TERMINAL DE DIRECCION TRASERA DE LADO IZQUIERDO .
SE ALINEAN EJES Y DIRECCION

