



Empresa: CIPRES

Solicitante:

Código QR: VHSA-0248

N°. Orden: 2329

Fecha: 04/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30N

Serie: AT13G02070

N° Económico: S/N

Horómetro: 8,225 hrs

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS: REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: CIPRES

Solicitante:

Código QR: VHSA-0248

N°. Orden: 2329

Fecha: 04/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30N

Serie: AT13G02070

N° Económico: S/N

Horómetro: 8,225 hrs

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS:

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE





Empresa: CIPRES

Solicitante:

Código QR: VHSA-0248

N°. Orden: 2329

Fecha: 04/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30N

Serie: AT13G02070

N° Económico: S/N

Horómetro: 8,225 hrs

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS: REEMPLAZO DE FILTRO AIRE PRIMARIO





Empresa: CIPRES

Solicitante:

Código QR: VHSA-0248

N°. Orden: 2329

Fecha: 04/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30N

Serie: AT13G02070

N° Económico: S/N

Horómetro: 8,225 hrs

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS: REEMPLAZO DE ANTICONGELANTE





Empresa: CIPRES

Solicitante:

Código QR: VHSA-0248

N°. Orden: 2329

Fecha: 04/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30N

Serie: AT13G02070

N° Económico: S/N

Horómetro: 8,225 hrs

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS: REEMPLAZO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: CIPRES

Solicitante:

Código QR: VHSA-0248

N° Orden: 2329

Fecha: 04/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30N

Serie: AT13G02070

N° Económico: S/N

Horómetro: 8,225 hrs

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS:
REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION**





Empresa: CIPRES

Solicitante:

Código QR: VHSA-0248

N°. Orden: 2329

Fecha: 04/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30N

Serie: AT13G02070

N° Económico: S/N

Horómetro: 8,225 hrs

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS: REEMPLAZO DE JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS





Empresa: CIPRES

Solicitante:

Código QR: VHSA-0248

N°. Orden: 2329

Fecha: 04/08/2023

Equipo: CATERPILLAR


Modelo: GP30N

Serie: AT13G02070

N° Económico: S/N

Horómetro: 8,225 hrs

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS: REEMPLAZO DE ARNES DE BOBINAS





Empresa: CIPRES

Solicitante:

Código QR: VHSA-0248

N° Orden: 2329

Fecha: 04/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30N

Serie: AT13G02070

N° Económico: S/N

Horómetro: 8,225 hrs

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS:

REEMPLAZO DE MANGUERA DEL BANCO HIDRAULICO AL MASTIL





Empresa: CIPRES

Solicitante:

Código QR: VHSA-0248

N°. Orden: 2329

Fecha: 04/08/2023

Equipo: CATERPILLAR


Modelo: GP30N

Serie: AT13G02070

N° Económico: S/N

Horómetro: 8,225 hrs

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS: LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CIPRES

Solicitante:

Código QR: VHSA-0248

N° Orden: 2329

Fecha: 04/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30N

Serie: AT13G02070

N° Económico: S/N

Horómetro: 8,225 hrs

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS: LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CIPRES

Solicitante:

Código QR: VHSA-0248

N° Orden: 2329

Fecha: 04/08/2023

Equipo: CATERPILLAR



Modelo: GP30N

Serie: AT13G02070

N° Económico: S/N

Horómetro: 8,225 hrs

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS: LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: CIPRES

Solicitante:

Código QR: VHSA-0248

N°. Orden: 2329

Fecha: 04/08/2023

Equipo: CATERPILLAR


Modelo: GP30N

Serie: AT13G02070

N° Económico: S/N

Horómetro: 8,225 hrs

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS: LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: CIPRES

Solicitante:

Código QR: VHSA-0248

N°. Orden: 2329

Fecha: 04/08/2023

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP30N

Serie: AT13G02070

N° Económico: S/N

Horómetro: 8,225 hrs

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 500 HRS: ENGRASADO EN GENERAL





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



Empresa: CIPRES	Solicitante:	Código QR: VHSA-0248	N°. Orden: 2329	Fecha: 04/08/2023
Equipo: CATERPILLAR	Modelo: GP30N	Serie: AT13G02070	N° Económico: S/N	Horómetro: 8,225 hrs

OBSERVACIONES:

- TIENE FUGA POR LA DISTRIBUCIÓN DEL MOTOR