



Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0221

N°. Orden: 2214

Fecha: 10/08/23

Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25-P5

Serie: FGA0B133003857

Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO TIPO A REEMPLAZO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0221

N°. Orden: 2214

Fecha: 10/08/23

Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25-P5

Serie: FGA0B133003857

Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO TIPO A

REEMPLAZO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0221

N°. Orden: 2214

Fecha: 10/08/23

Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25-P5

Serie: FGA0B133003857

Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO TIPO A

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE PRIMARIO Y SECUNDARIO





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0221

N°. Orden: 2214

Fecha: 10/08/23


Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25-P5

Serie: FGA0B133003857

Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO TIPO A CAMBIO DE ANTICONGELANTE





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0221

N°. Orden: 2214

Fecha: 10/08/23

Equipo: TAILIFT


Modelo: GP25-P5

Serie: FGA0B133003857

Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO TIPO A

NIVELADO DE FLUIDOS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0221

N°. Orden: 2214

Fecha: 10/08/23

Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25-P5

Serie: FGA0B133003857

Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO TIPO A LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0221

N°. Orden: 2214

Fecha: 10/08/23

Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25-P5

Serie: FGA0B133003857

Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO TIPO A LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: DICONSA

Solicitante: ESTEBAN ALEGRÍA

Código QR: VHSA-0221

N°. Orden: 2214

Fecha: 10/08/23

Equipo: TAILIFT

Modelo: GP25-P5

Serie: FGA0B133003857

Ubicación: TENOSIQUE

MANTENIMIENTO TIPO A ENGRASADO EN GENERAL

