



Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N° Orden: 2354

Fecha: 08/08/23

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Ubicación: Cedis Oxxo

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA: CONDICIONES QUE SE RECIBE EL EQUIPO





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N°. Orden: 2354

Fecha: 08/08/23

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 91739

N° Económico 70023255

Ubicación: Cedis Oxxo

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA: EXTRACCIÓN DE TORNILLO QUEBRADO





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N° Orden: 2354

Fecha: 08/08/23

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 91739

N° Económico: 70023255

Ubicación: Cedis Oxxo



**REVISIÓN Y REPARACIÓN DE
FALLA:
COLOCACIÓN DE GATO QUE
SOSTIENE EL SOPORTE**





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N° Orden: 2354

Fecha: 08/08/23

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 91739

N° Económico 70023255

Ubicación: Cedis Oxxo

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA: NIVELADO DE FLUDOS





Empresa: CORONA

Solicitante: AMAZONIA ALCOCER

Código QR: VHSA-0128

N°. Orden: 2354

Fecha: 08/08/23

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU25

Serie: 91739

N° Económico 70023255

Ubicación: Cedis Oxxo

REVISIÓN Y REPARACIÓN DE FALLA:

OBSERVACIONES:

- *REQUIERE CAMBIO DE ACEITE HIDRAÚLICO ESTÁ NEGRO.*
- *REQUIERE CAMBIO DE FILTROS.*
- *CINTURÓN DE SEGURIDAD, NO FUNCIONA CORRECTAMENTE.*