



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV


Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx


Empresa: INKM	Solicitante: ING. FIDEL	Código QR: MONT-12	N°. Orden: 2338	Fecha: 09/08/23
Equipo: MONTACARGAS LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393F010203	N° Económico: MONT-12	Ubicación: Villahermosa

REPARACIÓN DE ERROR DE BLOQUEO DEL EQUIPO: ESCANEO DEL EQUIPO



Empresa: INKM	Solicitante: ING. FIDEL	Código QR: MONT-12	N°. Orden: 2338	Fecha: 09/08/23
Equipo: MONTACARGAS LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393F010203	N° Económico: MONT-12	Ubicación: Villahermosa


REPARACIÓN DE ERROR DE BLOQUEO DEL EQUIPO: REEMPLAZO DE KIT DE SELLOS



P0238 es un código genérico OBD-II que se activa cuando el Módulo de control del motor (ECM) detecta que el circuito de entrada del sensor de presión de refuerzo de admisión A está fuera de las especificaciones, lo que indica un circuito abierto o una condición de alto voltaje en el circuito.

Empresa: INKM	Solicitante: ING. FIDEL	Código QR: MONT-12	N°. Orden: 2338	Fecha: 09/08/23
Equipo: MONTACARGAS LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393F010203	N° Económico: MONT-12	Ubicación: Villahermosa

REPARACIÓN DE ERROR DE BLOQUEO DEL EQUIPO: RESULTADOS DEL ESCaneo





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV



Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa: INKM	Solicitante: ING. FIDEL	Código QR: MONT-12	N°. Orden: 2338	Fecha: 09/08/23
Equipo: MONTACARGAS LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393F010203	N° Económico: MONT-12	Ubicación: Villahermosa

REPARACIÓN DE ERROR DE BLOQUEO DEL EQUIPO: RESULTADOS DEL ESCANEO




Empresa: INKM	Solicitante: ING. FIDEL	Código QR: MONT-12	N°. Orden: 2338	Fecha: 09/08/23
Equipo: MONTACARGAS LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393F010203	N° Económico: MONT-12	Ubicación: Villahermosa

REPARACIÓN DE ERROR DE BLOQUEO DEL EQUIPO: FABRICACIÓN DE SENSOR OB-01



Empresa: INKM	Solicitante: ING. FIDEL	Código QR: MONT-12	N°. Orden: 2338	Fecha: 09/08/23
Equipo: MONTACARGAS LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393F010203	N° Económico: MONT-12	Ubicación: Villahermosa

**REPARACIÓN DE ERROR DE BLOQUEO DEL EQUIPO:
CAMBIO DE BOMBA ELÉCTRICA DEBAJO**





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa: INKM	Solicitante: ING. FIDEL	Código QR: MONT-12	N°. Orden: 2338	Fecha: 09/08/23
Equipo: MONTACARGAS LINDE	Modelo: H35D	Serie: H2X393F010203	N° Económico: MONT-12	Ubicación: Villahermosa

REPARACIÓN DE ERROR DE BLOQUEO DEL EQUIPO:

PRUEBAS DE LA CORRECCIÓN DEL ERROR

<https://youtube.com/shorts/syAJmUPmMko?feature=share>