



Empresa: DICONSA TUZANTAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0185

N°. Orden: KAU2476

Fecha: 31/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20400

Ubicación: TUZANTAN

Horometro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA TUZANTAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0185

N°. Orden: KAU2476

Fecha: 31/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20400

Ubicación: TUZANTAN

Horometro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA TUZANTAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0185

N°. Orden: KAU2476

Fecha: 31/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20400

Ubicación: TUZANTAN

Horometro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: DICONSA TUZANTAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0185

N°. Orden: KAU2476

Fecha: 31/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20400

Ubicación: TUZANTAN

Horometro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERANTE





Empresa: DICONSA TUZANTAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0185

N°. Orden: KAU2476

Fecha: 31/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20400

Ubicación: TUZANTAN

Horometro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: DICONSA TUZANTAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0185

N°. Orden: KAU2476

Fecha: 31/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20400

Ubicación: TUZANTAN

Horometro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE DIFERENCIAL





Empresa: DICONSA TUZANTAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0185

N°. Orden: KAU2476

Fecha: 31/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20400

Ubicación: TUZANTAN

Horometro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE BUJIAS





Empresa: DICONSA TUZANTAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0185

N°. Orden: KAU2476

Fecha: 31/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20400

Ubicación: TUZANTAN

Horometro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE RETORNO





Empresa: DICONSA TUZANTAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0185

N°. Orden: KAU2476

Fecha: 31/08/2023

Equipo: MITSUBISHI


Modelo:

Serie: AF17D20400

Ubicación: TUZANTAN

Horometro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: DICONSA TUZANTAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0185

N°. Orden: KAU2476

Fecha: 31/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20400

Ubicación: TUZANTAN

Horometro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS





Empresa: DICONSA TUZANTAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0185

N°. Orden: KAU2476

Fecha: 31/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20400

Ubicación: TUZANTAN

Horometro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: DICONSA TUZANTAN

Solicitante:

Código QR: VHSA-0185

N°. Orden: KAU2476

Fecha: 31/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20400

Ubicación: TUZANTAN

Horometro: NO FUNCIONA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS LUBRICACION DE CADENAS

