



Empresa: DICONSA TUXTLA CHICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0187

N°. Orden: KAU2478

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20426

Ubicación: TUXTLA CHICO

Horometro: 5347.6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA TUXTLA CHICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0187

N°. Orden: KAU2478

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20426

Ubicación: TUXTLA CHICO

Horometro: 5347.6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA TUXTLA CHICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0187

N°. Orden: KAU2478

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20426

Ubicación: TUXTLA CHICO

Horometro: 5347.6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS SUMINISTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: DICONSA TUXTLA CHICO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0187	N°. Orden: KAU2478	Fecha: 26/08/2023
Equipo: MITSUBISHI	Modelo:	Serie: AF17D20426	Ubicación: TUXTLA CHICO	Horometro: 5347.6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE BUJIAS





Empresa: DICONSA TUXTLA CHICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0187

N°. Orden: KAU2478

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20426

Ubicación: TUXTLA CHICO

Horometro: 5347.6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: DICONSA TUXTLA CHICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0187

N°. Orden: KAU2478

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20426

Ubicación: TUXTLA CHICO

Horometro: 5347.6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE RETORNO





Empresa: DICONSA TUXTLA CHICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0187

N°. Orden: KAU2478

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20426

Ubicación: TUXTLA CHICO

Horometro: 5347.6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO Y SUMINISTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: DICONSA TUXTLA CHICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0187

N°. Orden: KAU2478

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20426

Ubicación: TUXTLA CHICO

Horometro: 5347.6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO Y SUMINISTRO DE REFRIGERANTE





Empresa: DICONSA TUXTLA CHICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0187

N°. Orden: KAU2478

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20426

Ubicación: TUXTLA CHICO

Horometro: 5347.6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS

REVISAR Y RELLENAR TODOS LOS FLUIDOS, SUMINISTRO DE LIQUIDO DE FRENOS





Empresa: DICONSA TUXTLA CHICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0187

N°. Orden: KAU2478

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20426

Ubicación: TUXTLA CHICO

Horometro: 5347.6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS CAMBIO DE FILTRO DE GASOLINA





Empresa: DICONSA TUXTLA CHICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0187

N°. Orden: KAU2478

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20426

Ubicación: TUXTLA CHICO

Horometro: 5347.6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: DICONSA TUXTLA CHICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0187

N°. Orden: KAU2478

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20426

Ubicación: TUXTLA CHICO

Horometro: 5347.6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: DICONSA TUXTLA CHICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0187

N°. Orden: KAU2478

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20426

Ubicación: TUXTLA CHICO

Horometro: 5347.6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS REAPRETADO DE LLANTAS





Empresa: DICONSA TUXTLA CHICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0187

N°. Orden: KAU2478

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20426

Ubicación: TUXTLA CHICO

Horometro: 5347.6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS ENGRASADO EN GENERAL





Empresa: DICONSA TUXTLA CHICO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0187

N°. Orden: KAU2478

Fecha: 26/08/2023

Equipo: MITSUBISHI

Modelo:

Serie: AF17D20426

Ubicación: TUXTLA CHICO

Horometro: 5347.6

MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE 1000 HRS LUBRICACION DE CADENAS

